



RX2 70K & 30K

Versionsbeschreibung 18.08.2021

explo GmbH
Harald Kulterer
Völkermarkterstrasse 240
9020 Klagenfurt
Österreich
Tel: +43 (0) 463 / 32 2 45
Mobil: +43 (0) 664 / 51 007 51

www.explo.at
office@explo.at

TR v4.3.80

Es ist nun möglich das Zündungen nun auf Minuszeilen gleichzeitig gezündet werden, wenn nur 1 Zündung in den Pluszeilen verwendet wird

TR v4.3.79

History verbessert

Batterieanzeige fehler während laufender Autoshow behoben

TR v4.3.78

Timing bei großen Shows verbessert

Handling der Sicherheitsgruppen verbessert

TR v4.3.77

Bugfix Problem beim hin und herspringen zwischen einzelnen Sequenzen im step-by-step-modus behoben.

TR v4.3.76

Auf 199 Boxen erweitert

Sleep Mode verbessert (ca doppelte Standbyzeit)

2

TR v4.3.75

24 Stunden Version

Alle im Display angezeigten Zeiten werden nun im HH:MM:SS,HS Format angezeigt.

Ein Anzeigebug wurde entfernt: Displayfehler während einer laufenden Autoshow korrigiert

TR v4.3.73

Mit Sicherheitsgruppe "Z" (groß Z) kann der gesamte Funkverkehr deaktiviert werden

Frequenz und Key kann nun per Funk mit dem Sender umgestellt werden

TR v4.3.72

Display Initialisierung verbessert

TR v4.3.71

Anzeigebug entfernt: Signal OK wurde zu lange angezeigt

Wenn das Timeout kleiner als 30 Sekunden ist, wird es bei einem "restore default" auf 30 Sekunden gesetzt

Menüpunkt Stepper löschen "delete all" im Steppermenü hinzugefügt

TR v4.3.70

Konfettimodus öffnet mehrere --> OK

Gebuffertes Signal hinzugefügt

Signal einlesen ohne Funk hinzugefügt (1. Uart)

Sicherheitstestbug gelöst (grenzwert von 40 auf 60 Punkte erhöht, zeigte manchmal einen Fehler an)

Systemadresse zeigt nun bis zu 4 Ziffern an (kann im menü auf 9999 eingestellt werden)

Konfettimodus zeigt im display K an

Konfettimodus sendet status zum Sender zurück

Konfetti, Autoshow, Stepper und get. Kanäle werden nun als (KASC) angezeigt (anstatt der komischen Symbole)

TR v4.3.69

Init routine Vershoben

Sprungziel bei einem History Fehler geändert damit sich das Gerät nicht aufhängt.

Firemode hatte die Batterie zu oft gemessen (beim ausschalten) --> Tiefentladefehler

TR v4.3.68

SBS BUG entfernt (Zünd Seq Start hatte einen Fehler bei der Abfrage A=200 --> A=201!!!!)

TR v4.3.67

Wenn eine Boxnummer umgestellt wird, wird die Autoshow Ignoriert und beim Neustart wird die alte Autoshow gelöscht.

Kleinstes Timeout auf 6 Sekunden reduziert

TR v4.3.66

Infinity Modus für Timeout hinzugefügt.

Mit Radio Prog kann auch eingestellt werden ob der Empfänger per Funk ausgeschalten werden kann oder nicht.

TR v4.3.65

History Bug entfernt: Nach 100 Zündungen innerhalb einer Show auf einem Empfänger benötigte dieser Empfänger ein Signal vom Sender. (Ignorier bar da ein Empfänger nur 70 Kanäle hat)

TR v4.3.64

Funkmodul Initialisierung verbessert

Check_sum kann auch 0 sein

Security Update hinzugefügt

Im Konfetti Modus kann eine Zündung vorgezündet werden.

Gleichzeitige Zündungen in einer Reihe werden nun berücksichtigt und gleichzeitig geöffnet

TR v4.3.63

nach einem Restore Default "Delete Menü" soll der Empfänger abschalten

stepper set wurde geändert (Main box + Neuberechnung wegen Boxen)

Konfettizündung in SBS integriert