



Autoshow X2

Versionsbeschreibung 18.08.2021

explo GmbH
Harald Kulterer
Völkermarkterstrasse 240
9020 Klagenfurt
Österreich
Tel: +43 (0) 463 / 32 2 45
Mobil: +43 (0) 664 / 51 007 51

www.explo.at
office@explo.at

Wichtig:

Bitte überprüfen Sie das sich die neueste Firmware auf den Geräten befindet!

Autoshow 1.3.012

< Updates >

- Update, Anzeigen angepasst, sodass bei kleineren Auflösungen die Anzeige besser skaliert wird
- Update, Gerätetypen der Autoshow erweitert

< Bugfixes >

- Fix, Fehler behoben, welcher eine falsche Fehleranzeige, beim Speicher einer importierten Show ausgegeben

Autoshow 1.3.011

< Updates >

- Update, suche nach aktueller Zeile beim Synchronisieren mit Sender verbessert/beschleunigt
 - Update, Optionale Pause für TC-Modem wird nun immer übertragen
- Update, Ladebalken und anzeige für maximale Zeilenanzahl beim übertragen einer Show

< Bugfixes >

- Fix, Fehler behoben, der beim Import aus einer Excel Datei die Sequenzen falsch importiert hat
- Fix, Fehler behoben, Transmitter Übertragung lässt nun Countdown richtig bearbeiten

<Changes>

- Entfernt, Felder für Framerate, Smpte und Confetti entfernt

Autoshow 1.3.010

< Bugfixes >

- Fehler behoben, welcher beim Laden einer Show aufgetreten ist und dazu führte das die geladene Show leer war
- Fehler behoben, welcher beim Synchronisieren der Show zu einem Sender das Programm einfro

Autoshow 1.3.009

< Updates >

- Update beim Öffnen eines shw Files oder beim Import aus einer Excel Datei werden gewisse fehlerhafte Zündungen deaktiviert
- Update Deaktivierte Zündungen werden nicht länger beim Übertragen der Show berücksichtigt

< Bugfixes >

- Fix Fehler behoben, bei dem die Effektgruppen nicht richtig aus einer Excel Datei importiert wurden

- Fix Fehler behoben durch den Mehr Zündungen als Fehlerhaft angesehen wurden als wirklich fehlerhaft waren
- Fix Fehler behoben, durch den sich die Auswahl der Überschriftenzeile beim Excel Import falsch verhalten hat
- Fix Fehler behoben, bei dem die Suche der nächsten Zündung beim Verfolgen des Timecode Modes die gesuchte Zündung nicht gefunden hat

Autoshow 1.3.007-008

< Neu >

- Transmitter Einstellungen können nun von der Applikation aus bearbeitet werden (Klonen/Speichern/Laden/Bearbeiten)

< Updates >

- beim Importieren von Shows aus einer Excel Datei werden keine "leeren" Zeilen mehr importiert
- Importieren von Shows aus Excel Dateien verbessert
- Ladebalken für Excel Import hinzugefügt
- Performance für das Laden einer .shw-Datei verbessert
- Import von Shows aus Excel Datei optimiert
- Fehlererkennung für Import von Shows aus Excel Datei verbessert

< Bugfixes >

- Fehler behoben, der zu falschen Effektzeiten bei der Automatischen Effektzeitanpassung für Effektgruppen führte

Autoshow 1.3.006

< Updates >

- Update Es ist nun möglich über ein Rechtsklick auf den "Datei Auswählen" oder "Download" Button einen Ordner auszusuchen, aus dem die Firmware automatisch gesammelt werden soll
- Update Sequenzen können nun mit rechtsklick in Überschrift gelöscht werden oder mit SbS generiert
- Update Fenster für die SbS Generierung überarbeitet

< Bugfixes >

- Fehler behoben, der durch das Minutenformat verursacht wurde
- nur noch fixierte Liquidkanäle lassen Effektzeit nicht ändern
- Zeiten sollten nun wieder richtig einsortiert werden, wenn Zündzeit verändert wird

Autoshow 1.3.005

< Updates >

- Downloadseiten für die Firmware ist nun vom Programm aus erreichbar
- Tutorial Video für Firmware übertragen ist nun vom Programm aus erreichbar (Fragezeichen in der Firmware übertragen Ansicht)
- Wenn ein Produkt ausgewählt ist wird automatisch der richtige Ordner für das Produkt geöffnet, wenn die Datei ausgewählt wird
- im Menue > Hilfe gibt es nun einen Menüpunkt der die Website zum Download des Programmes bzw. der Treiber öffnet

< Bugfixes >

- Spachdatei unterstützt nun mehr als 1000 Zeilen

Autoshow 1.3.004#####

< Bugfixes >

- Anzeige der Verwendeten Boxen, Zündungen und Deaktivierten Zeilen werden nun richtig

3

aktualisiert

Autoshow 1.3.003

< Neu >

- **Reset wird nun auch vom Programm aus unterstützt

< Updates >

- Meldung für 24h Format beim Übertragen entfernt, wird jetzt als Info ausgegeben

< Bugfixes >

- Eingabefelder für Hauptfenster sind nicht mehr Vershoben

AutoShow 1.3.002

< Updates >

- Bei leerer Übertragungsliste in der 2 Sender Übertragung wird automatisch vorhandene Boxen von 1 bis 99 auf Sender 1 übertragen und Boxen von 100 bis 198 auf Sender 2

- Wenn Prüfsumme auf Box stimmt wird nun ein Prog_OK statt einem Programmiert ausgegeben

- Sortierung der Boxen verbessert

< Bugfixes >

- ComPort wird richtig geschlossen wenn auf 2 Sender übertragen wurde

- Bild zum Löschen der Show von den Geräten leicht geändert

- Bild zum Übertragen der Show auf die Geräte leicht geändert

AutoShow 1.3.001

< New >

- Erhöhung der Maximalen Boxen von 99 auf 198

- Reservekanäle um 2 Reiter erweitert -> Verwendung zum Deaktivieren und Aktivieren von Zündgruppen

- Show kann nun auf 2 Sender aufgeteilt werden

- Geräte können nun vom Programm aus dem DeepSleep geweckt werden

- Shortcuts für diverse Funktionalitäten:

> Strg + A => Alle Geräte wechseln in Armed

> Strg + T => Alle Geräte wechseln in Test

> Strg + S => Alle Geräte in DeepSleep

> Strg + W => Alle Geräte aufwecken

> Strg + D => Alle Geräte deaktivieren

> Strg + K => Alle Geräte aktivieren

- Löschen der Show von den Geräten vom Programm aus möglich

- Übertragen der Show direkt auf die Geräte vom Programm aus möglich

> Show auf alle Boxen

> Show nur auf ausgewählte Boxen

4

< Updates >

- Überprüfung von Zündungsüberlagerungen für Gasprojektoren und WaveFlamern
- Spaltenbreite für diverse Spalten angepasst
- Wenn keine Fehler gefunden wurden wird dies nun auch in der Fehlerüberprüfung angezeigt

< Bugfixes >

- Programm läuft nicht mehr so häufig in den „Programm reagiert nicht mehr“ Zustand
- Fehler behoben, bei dem die Checksumme falsch berechnet wurde
- Diverse andere Fehler behoben

Bei Fragen oder Anregungen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung!