



explo GmbH
IGNsystems

Wave-Player

Versionsbeschreibung 30.10.2019

explo GmbH
Harald Kulterer
Völkermarkterstrasse 240
9020 Klagenfurt
Österreich
Tel: +43 (0) 463 / 32 2 45
Mobil: +43 (0) 664 / 51 007 51

www.explo.at
office@explo.at

2

WAVE-Player v8.7

Timing bei großen Shows verbessert
Handling der Sicherheitsgruppen verbessert

WAVE-Player v8.6

Synchronisierung verbessert wenn der letzte Track gespielt wurde

WAVE-Player v8.5

Bug gelöst. Systemadresse konnte nicht per Hand über 999 eingestellt werden.

WAVE-Player v8.4

24 Stunden Version

Alle im Display angezeigten Zeiten werden nun im HH:MM:SS,HS Format angezeigt.

Die Zeit für die Musik im Display wird nun im HH:MM:SS Format angezeigt.

Das Timing für die Synchronisation wurde angepasst

Audiofiles können nun bis zu drei Stunden lang sein (Achtung für Files mit einer Länge von über drei Stunden kann die Synchronität nicht gewährleistet werden!)

WAVE-Player v8.3

Bug von v8.2 entfernt. Der Player synchronisierte zu oft.

WAVE-Player v8.2

Synchronisation verbessert

WAVE-Player v8.0

Der Kanal vom Wave Player kann nicht mehr Deaktiviert werden (Im show Creator X) (Reservegroup geht wohl noch)

WAVE-Player v7.9

Mit Sicherheitsgruppe "Z" (groß Z) kann der gesamte Funkverkehr deaktiviert werden

Neue Funktion um die Frequenz und den Security Key umzustellen hinzugefügt

WAVE-Player v7.8

Batteriemesserei verbessert

Display Initialisierung geändert

WAVE-Player v7.7

Menüpunkt "Autostart" Hinzugefügt. Wenn dieser auf ON ist startet der Player immer den Track 01
SOLANGE keine Autshow geladen wurde

WAVE-Player v7.5

Das Ende eines Tracks beendet die Autoshow nicht mehr

Trackerkennung wurde verbessert

Wenn die Endstufe eingeschaltet ist wird ein "Armed" zurück gesendet ansonsten ein "TEST"

Beim Starten werden nur mehr geänderte oder Relevante Informationen angezeigt

Wenn ein Secure Key eingestellt wurde, wurde die Boxnummer beim Starten nicht mehr richtig angezeigt (9 statt 90)

WAVE-Player v7.4

Anzeigebug beim Hochzählen der Frequenzen entfernt

WAVE-Player v7.2

Wenn die Autoshow gestartet wird und der Wave player sich noch in der "Vorzündzeit" befindet blinkt die LED

Die LED leuchtet nun 4 sek sobald ein Track gestartet wird (wie früher)

WAVE-Player v7.1

Anzeigefehler im Step By Step Modus entfernt

WAVE-Player v7.0

Wenn eine Boxnummer umgestellt wird, wird die Autoshow Ignoriert und beim Neustart wird die alte Autoshow gelöscht

Kleinstes Timeout auf 6 Sekunden reduziert

WAVE-Player v6.9

Mit Radio Prog kann auch eingestellt werden ob der Empfänger per Funk ausgeschalten werden kann oder nicht.

3

WAVE-Player v6.8

Das Testblinker (Sleep, Armed, Test) wurde auf das Blinkverhalten des RX70K angeglichen

Die Batterieanzeige kann zwischen NiMH und Bleigel gewechselt werden.

WAVE-Player v6.7

Mit dem Ausschalt-Knopf kann nun die Volume eingestellt werden

Restore Default optimiert

Funkmodul Initialisierung verbessert

Security Update hinzugefügt

Check_sum kann auch 0 sein